某工場トランス更新・分電盤更新工事施工完了！♪

久々のUPです・・・
某工場で古くなった分電盤を新しくする工事が
ありました。是非ビフォアーアフターをご覧下さい。

工事前です。古くなって怖いから
変えて欲しいとお依頼を受けました。

調査中です。しっかり調査しておかないと
工事のときに大変なことになってしまいますからね。

ドーン！！！ ときれいにな

安全な分電盤となりました。
大事に使ってくれたらうれしいです。

トランス入替中です。
危険な作業なので
慎重に工事しています

入替完了です。